

SYSTEMSCAN Result

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS

Designation: test 1

Motherboard	
Product	Amilo A1667G Serie
Manufacturer (BaseBoard)	
Manufacturer (System)	FUJITSU SIEMENS

Bios	
Manufacturer	American Megatrends Inc.
Description	BIOS Date: 01/13/06 16:23:16 Ver: 08.00.12
SMBIOS	1.06C

CPU	
Name	Mobile AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
MaxClockSpeed	800
Device Type	x86 Family 15 Model 36 Stepping 2
L2CacheSize	1024
HardWareID	ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_36

Memory	
MemoryType	Unknown
Capacity	512 MB
Speed	333
Slot	DIMM0
MemoryType	Unknown
Capacity	512 MB
Speed	333
Slot	DIMM1

VGA	
Name	ATI MOBILITY RADEON X700
DeviceID	VideoController1
PNPDeviceID	PCI\VEN_1002&DEV_5653&SUBSYS_10931734&REV_00\4&139C0C9B&0&0010
DriverVersion	6.14.10.6925
DriverDate	25.02.2009 22:58:57
VideoMode	1280 x 800
Colour_bits	32
Video-RAM	512 MB

HDD	
Name	ST9100825A
Size	99,7 GB
Firmware	3.04

CDROM	
Name	_NEC DVD+-RW ND-6650A
ID	E:
Firmware	1.42
Name	HUAWEI Mass Storage USB Device
ID	F:
Firmware	REV 2.31

Modem	
Name	HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem
ModemCom	COM3
Name	Motorola SM56 Data Fax Modem
ModemCom	COM5

Keyboard	

Name	Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Device Layout	00000407
PNPDeviceID	ACPI\PNP0303\4&30647147&0

Mouse	
Name	HID-konforme Maus
Manufacturer	Microsoft
PNPDeviceID	HID\VID_045E&PID_00D1&COL02\6&31364542&0&0001
Name	Synaptics PS/2 Port TouchPad
Manufacturer	Synaptics
PNPDeviceID	ACPI\SYN0802\4&30647147&0

MultiMedia	
Name	Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
Driver Version	6.14.1.4130
Manufacturer	VIA Technologies, Inc.
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_10931734&REV_60

On Board	
Description	1394-Netzwerkadapter
Driver Version	5.1.2535.0
PNPDeviceID	V1394\NIC1394\51C0970F30D56
Mac-Address	F2:89:4F:15:78:47
Description	ATI MOBILITY RADEON X700
Driver Version	8.591.0.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_1002&DEV_5653&SUBSYS_10931734&REV_00\4&139C0C9B&0&0010
Description	Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Driver Version	5.621.304.2005
PNPDeviceID	PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10931734&REV_10
Mac-Address	00:03:0D:36:B1:FB

Networkdevices	
Description	1394-Netzwerkadapter
Driver Version	5.1.2535.0
PNPDeviceID	V1394\NIC1394\51C0970F30D56
Mac-Address	F2:89:4F:15:78:47
Description	Broadcom 802.11g Netzwerkadapter
Driver Version	3.100.46.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_14E4&DEV_4318&SUBSYS_000617F9&REV_02
Mac-Address	00:14:A5:40:B0:56
Description	Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Driver Version	5.621.304.2005
PNPDeviceID	PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10931734&REV_10
Mac-Address	00:03:0D:36:B1:FB

Slots	
Tag	System Slot 0 System Slot 1
Slot Description	AGP PCI1
Belegung	Nein Nein

Operatingssystem	
Name	Microsoft Windows XP Home Edition
BuildType	Uniprocessor Free
CountryCode	49
CSDVersion	Service Pack 3
Version	5.1.2600

Windows System Assessment (Scoring)	

Hotfix

Description	Hotfix ID	Description	Hotfix ID
no Entry	Q147222	Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)	M953297
Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (KB867460)	S867460	Security update for MSXML4 SP2 (KB954430)	Q954430
Security update for MSXML4 SP2 (KB973688)	Q973688	Security update for MSXML4 SP3 (KB973685)	Q973685
Sicherheitsupdate für Step by Step Interactive Training (KB898458)	KB898458	Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs	IDNMitigationAPIs
Microsoft National Language Support Downlevel APIs	NLSDownlevelMapping	Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)	KB929399
Sicherheitsupdate für Windows Media Player (KB952069)	KB952069_WM9	Sicherheitsupdate für Windows Media Player (KB954155)	KB954155_WM9
Sicherheitsupdate für Windows Media Player (KB968816)	KB968816_WM9	Sicherheitsupdate für Windows Media Player (KB973540)	KB973540_WM9
Hotfix für Windows Media Player 11 (KB939683)	KB939683	Sicherheitsupdate für Windows Media Player 11 (KB954154)	KB954154_WM11
Sicherheitsupdate für Windows Media Player 6.4 (KB925398)	KB925398_WMP64	Sicherheitsupdate für Windows Media Player 9 (KB936782)	KB936782_WMP9
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB941569)	KB941569	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB938127)	KB938127-IE7
Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2)	KB938127-v2-IE7	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB956390)	KB956390-IE7
Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB958215)	KB958215-IE7	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB960714)	KB960714-IE7
Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB961260)	KB961260-IE7	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 7 (KB963027)	KB963027-IE7
Update für Windows Internet Explorer 8 (KB969497)	KB969497-IE8	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 8 (KB969897)	KB969897-IE8
Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 8 (KB971961)	KB971961-IE8	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 8 (KB972260)	KB972260-IE8
Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 8 (KB974455)	KB974455-IE8	Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 8 (KB976325)	KB976325-IE8
Update für Windows Internet Explorer 8 (KB976749)	KB976749-IE8	Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP	MSCompPackV1
Windows XP Service Pack 3	KB936929	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB923561)	KB923561
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB938464)	KB938464	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB938464-v2)	KB938464-v2
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB946648)	KB946648	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB950762)	KB950762
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB950974)	KB950974	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB951066)	KB951066
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB951376-v2)	KB951376-v2	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB951698)	KB951698
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB951748)	KB951748	Update für Windows XP (KB951978)	KB951978
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB952004)	KB952004	Hotfix für Windows XP (KB952287)	KB952287
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB952954)	KB952954	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB954211)	KB954211
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB954459)	KB954459	Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)	KB954550-v5
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB954600)	KB954600	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB955069)	KB955069
Update für Windows XP (KB955759)	KB955759	Update für Windows XP (KB955839)	KB955839
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956391)	KB956391	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956572)	KB956572
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956744)	KB956744	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956802)	KB956802
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956803)	KB956803	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956841)	KB956841
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB956844)	KB956844	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB957097)	KB957097

Sicherheitsupdate für Windows XP (KB958215)	KB958215	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB958644)	KB958644
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB958687)	KB958687	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB958690)	KB958690
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB958869)	KB958869	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB959426)	KB959426
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB960225)	KB960225	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB960714)	KB960714
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB960715)	KB960715	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB960803)	KB960803
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB960859)	KB960859	Hotfix für Windows XP (KB961118)	KB961118
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB961371)	KB961371	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB961373)	KB961373
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB961501)	KB961501	Update für Windows XP (KB967715)	KB967715
Update für Windows XP (KB968389)	KB968389	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB968537)	KB968537
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB969059)	KB969059	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB969898)	KB969898
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB969947)	KB969947	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB970238)	KB970238
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB970430)	KB970430	Hotfix für Windows XP (KB970653-v3)	KB970653-v3
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB971486)	KB971486	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB971557)	KB971557
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB971633)	KB971633	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB971657)	KB971657
Update für Windows XP (KB971737)	KB971737	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB973346)	KB973346
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB973354)	KB973354	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB973507)	KB973507
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB973525)	KB973525	Update für Windows XP (KB973687)	KB973687
Update für Windows XP (KB973815)	KB973815	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB973869)	KB973869
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB973904)	KB973904	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB974112)	KB974112
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB974318)	KB974318	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB974392)	KB974392
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB974571)	KB974571	Sicherheitsupdate für Windows XP (KB975025)	KB975025
Sicherheitsupdate für Windows XP (KB975467)	KB975467	Hotfix für Windows XP (KB976098-v2)	KB976098-v2

PNP	
DeviceName	VIA Standard Host Bridge
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCIIVEN_1106&DEV_0238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&00
DeviceName	VIA Standard Host Bridge
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCIIVEN_1106&DEV_1238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&01
DeviceName	VIA Standard Host Bridge
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCIIVEN_1106&DEV_2238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&02
DeviceName	VIA Standard Host Bridge
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCIIVEN_1106&DEV_3238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&03
DeviceName	VIA Standard Host Bridge
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCIIVEN_1106&DEV_4238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&04
DeviceName	VIA I/O APIC Interrupt Controller
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCIIVEN_1106&DEV_5238&SUBSYS_10931734&REV_00\3&267A616A&0&05
DeviceName	VIA Standard Host Bridge

DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_7238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&07
DeviceName	PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_B999&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&08
DeviceName	VIA PCI to PCI Bridge Controller
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_A238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&10
DeviceName	ATI MOBILITY RADEON X700
DriverVersion	8.591.0.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_1002&DEV_5653&SUBSYS_10931734&REV_00\4&139C0C9B&0&0010
DeviceName	VIA PCI to PCI Bridge Controller
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_C238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&18
DeviceName	VIA PCI to PCI Bridge Controller
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_E238&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&1A
DeviceName	Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
DriverVersion	5.1.2535.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_104C&DEV_8023&SUBSYS_10931734&REV_00\3&267A616A&0&40
DeviceName	Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
DriverVersion	5.621.304.2005
PNPDeviceID	PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10931734&REV_10\3&267A616A&0&48
MAC Address	00:03:0D:36:B1:FB
DeviceName	Broadcom 802.11g Netzwerkadapter
DriverVersion	3.100.46.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_14E4&DEV_4318&SUBSYS_000617F9&REV_02\3&267A616A&0&50
MAC Address	00:14:A5:40:B0:56
DeviceName	VIA SATA RAID Controller
DriverVersion	5.1.2600.430
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_10931734&REV_80\3&267A616A&0&78
DeviceName	VIA Bus-Master-IDE-Controller
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_10931734&REV_06\3&267A616A&0&79
DeviceName	Primärer IDE-Kanal
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\IDE\IDECHANNEL\4&2A48B1C6&0&0
DeviceName	Sekundärer IDE-Kanal
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\IDE\IDECHANNEL\4&2A48B1C6&0&1
DeviceName	VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_10931734&REV_81\3&267A616A&0&80
DeviceName	USB-Root-Hub
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	USB\ROOT_HUB\4&246D1D47&0
DeviceName	VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller

	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_10931734&REV_81\3&267A616A&0&81
DeviceName	USB-Root-Hub
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	USB\ROOT_HUB\4&3726CDEC&0
DeviceName	VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_10931734&REV_81\3&267A616A&0&82
DeviceName	USB-Root-Hub
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	USB\ROOT_HUB\4&34F235A&0
DeviceName	VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_10931734&REV_81\3&267A616A&0&83
DeviceName	USB-Root-Hub
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	USB\ROOT_HUB\4&2C303CBC&0
DeviceName	USB-Verbundgerät
DriverVersion	5.1.2600.0
PNPDeviceID	USB\VID_12D1&PID_1003\5&1BDFE5C&0&1
DeviceName	USB-Massenspeichergerät
DriverVersion	5.1.2600.0
PNPDeviceID	USB\VID_12D1&PID_1003&MI_02\6&1E7D633C&1&0002
DeviceName	VIA USB erweiterter Hostcontroller
DriverVersion	5.1.2600.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_10931734&REV_86\3&267A616A&0&84
DeviceName	USB-Root-Hub
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	USB\ROOT_HUB\20\4&FC1F01&0
DeviceName	VIA Standard PCI to ISA Bridge
DriverVersion	5.1.0.230
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&88
DeviceName	Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
DriverVersion	6.14.1.4130
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_10931734&REV_60\3&267A616A&0&8D
DeviceName	Motorola SM56 Data Fax Modem
DriverVersion	6.10.3.0
PNPDeviceID	PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_10931734&REV_80\3&267A616A&0&8E
DeviceName	PCI Standard-Host-CPU-Brücke
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
DeviceName	PCI Standard-Host-CPU-Brücke
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
DeviceName	PCI Standard-Host-CPU-Brücke
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2

DeviceName	PCI Standard-Host-CPU-Brücke
DriverVersion	5.1.2600.2180
PNPDeviceID	PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3